

Qué hacer en caso de derrame o fuga de sustancias tóxicas



antes



Mantener orden y limpieza en los laboratorios o áreas donde se almacenen sustancias o materiales químicos peligrosos.



Revisar periódicamente y reparar, si es el caso, las instalaciones de gas y electricidad para que siempre se encuentren en buen estado.



Contar con la hoja de datos de seguridad (HDS) de cada uno de los materiales o sustancias químicas peligrosas almacenadas.



Mantenga libres de obstáculos las rutas de evacuación y salidas de emergencia del área en donde se encuentra.

durante



Mantenga la calma, y evacue de inmediato el área.



Dar aviso inmediato a Protección Civil 58046546 o al *911. De no poder contactarse, acuda al vigilante más cercano quien por vía radio dará aviso.



Evite cualquier contacto con el material o sustancia derramada, de ser posible ventile el lugar o área afectada. No intente remover o limpiar las sustancias.



Desconecte cualquier fuente de energía o de ignición (no fumar, no usar teléfonos celulares, chispas) donde ocurrió el derrame.



Cubra boca y nariz con algún paño limpio.



El personal de Protección Civil confinará el área, evaluará la situación y tomará la decisión sobre las acciones a seguir.

después



No verter desechos al drenaje.



No intente regresar al área afectada, hasta que el personal de Protección Civil así se lo indique.



Si se tuvo algún tipo de contacto directo con la sustancia química, deberá ser evaluado por personal médico.